


Oberdachstetten . Fortschreibung Vorbereitende Untersuchungen

Plan 05 Gebäudezustand




- Legende**
- Einschätzung des Gebäudezustandes nach Außenbegehung**
- Gebäude ohne wesentliche Mängel
 - Gebäude mit leichten Mängeln
 - schlechter Gebäudezustand, Gebäude mit deutlichen Mängeln
 - schlechter Gebäudezustand, konstruktive Mängel werden vermutet
 - konstruktive Mängel, Bausubstanz in Gefahr
 - Gesamteindruck läßt stärkere Mängel vermuten
 - Grund der Vermutung hinsichtlich stärkerer Mängel
 - Gebäude ohne Beurteilung
- Sonstige Hinweise**
- Abgrenzung Untersuchungsgebiet der Vorbereitenden Untersuchungen (Größe ca. 17,19 ha)
 - ◆ Baudenkmal
 - Haupt- und Nebengebäude außerhalb des Untersuchungsgebietes

Dem Planblatt liegt das Katasterblatt der Gemeinde Oberdachstetten zugrunde, enthält jedoch nur die Informationen, die für die vorliegende Untersuchung relevant sind.

Grünstrukturen und Straßenräume wurden aufgrund von Luftbild und pdf Dateien nachempfunden. Zur Maßentnahme nicht geeignet.

Die Anzahl der Haupt- und Nebengebäude wurde dem Katasterblatt entnommen. Diese Zahlen dienen als Grundlage für die Auswertungen dieser Untersuchung.



Titel
Oberdachstetten . Fortschreibung
Vorbereitende Untersuchungen

Auftraggeber
Gemeinde Oberdachstetten

Stand 11.04.2022 Plan 05
 ProjektNr. 22764
 Maßstab 1:1.000 i.O. Gebäudezustand
 gezeichnet gotha

Projekt 4
 Altersberger Straße 185/ L1a
 90461 Nürnberg